



JetSym

Versions Update

von V2.30 auf V2.31



Die Firma JETTER AG behält sich das Recht vor, Änderungen an ihren Produkten vorzunehmen, die der technischen Weiterentwicklung dienen. Diese Änderungen werden nicht notwendigerweise in jedem Einzelfall dokumentiert.

Dieses Handbuch und die darin enthaltenen Informationen wurden mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Die Firma JETTER AG übernimmt jedoch keine Gewähr für Druckfehler oder andere daraus entstehende Schäden.

Die in diesem Buch genannten Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Titelführer.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Erweiterungen	5
2.1	Neue Netzwerkbefehle im JC24x	5
3	Beseitigte Software-Bugs	6
3.1	Verschieben von Breakpoints	6
3.2	Symbole mit Umlauten	6
3.3	Fehlende Programmdatei	6
3.4	Overwrite-Modus	6
3.5	Speicherleak bei der Funktion „Deklarationen exportieren“	6

1 Einleitung

Versions-Update Übersicht			
Version	Funktion	erweitert	korrigiert
V2.31	Verschieben von Breakpoints		P
	Symbole mit Umlauten		P
	Fehlende Programm-Datei		P
	Overwrite-Modus		P
	Speicherleak bei Deklarationen exportieren		P
	Neue Netzwerkbefehle im JC24x	P	

2 Erweiterungen

2.1 Neue Netzwerkbefehle im JC24x

Für den JC24x werden ab der Betriebssystemversion 3.14 die Befehle N_COPY_FROM2 und N_COPY_TO2 unterstützt.

3 Beseitigte Software-Bugs

3.1 Verschieben von Breakpoints

Im Zusammenhang mit ST kam es unter bestimmten Umständen zu einer Verschiebung der Breakpoints in eine Funktion, sobald der Debug-Modus gestartet wurde. Dieser Fehler ist behoben.

3.2 Symbole mit Umlauten

Wurden im Symbol-Editor Textkonstanten mit Umlauten verwendet, so wurden diese bei der Übertragung in die Steuerung von den ANZEIGE_TEXT-Befehlen falsch interpretiert. Dieser Fehler ist behoben.

3.3 Fehlende Programmdatei

Doppelklick im Projektbaum auf eine Datei, welche nicht mehr auf der Festplatte existierte, verursachte einen Absturz. Dieser Fehler ist behoben.

3.4 Overwrite-Modus

Bei eingeschaltetem Overwrite-Modus im Deklarations- und Setup-Editor wurden Zeichen in Verbindung mit der SHIFT-Taste nicht korrekt behandelt. Dieser Fehler ist behoben.

3.5 Speicherleak bei der Funktion „Deklarationen exportieren“

Bei Verwendung der Funktion „Deklarationen exportieren“ traten Speicherleaks auf. Dieser Fehler ist behoben.